

女 鹿 線 林 道 被 害 状 況 写 真



No.1

女鹿線
砂利流出

写真下側から



No.2

女鹿線
砂利流出

写真下側から



No.3

女鹿線
砂利流出

写真下側から

林道被害状況写真



No.4

女鹿線

砂利流出

写真下側から



No.5

女鹿線

砂利流出

写真下側から



No.6

女鹿線

砂利流出

写真下側から

鳥 崎 線 林 道 被 害 状 況 写 真



No.1

鳥崎線
砂利流出

写真下側から



No.2

鳥崎線
砂利流出

写真下側から



No.3

鳥崎線
砂利流出

写真下側から

林道被害状況写真



No.4

鳥崎線
砂利流出

写真下側から



No.5

鳥崎線
砂利流出

写真下側から

【写真貼り付け 3】

No.6

高倉線林道被害状況写真



No.1

高倉線
砂利流出

写真下側から



No.2

高倉線
砂利流出

写真下側から



No.3

高倉線
林道陥没

写真下側から

林道被害状況写真



No.4

高倉線
林道陥没

写真下側から



No.5

高倉線
砂利流出

写真下側から



No.6

高倉線
砂利流出

写真下側から

林道被害状況写真



No.7

高倉線
砂利流出

写真下側から



No.8

高倉線
林道水没

写真上側から

【写真貼り付け 3】

No.9

箕輪線林道被害状況写真



No.1
箕輪線
砂利流出
写真下側から



No.2
箕輪線
砂利流出
止水エース破損
写真下側から



No.3
箕輪線
止水エース破損

林道被害状況写真



No.4

箕輪線
砂利流出

写真下側から



No.5

箕輪線
砂利流出

写真下側から



No.6

山居線林道被害状況写真



No.1

山居線

法面流出

写真下側から



No.2

山居線

法面流出

写真上側から



No.3

山居線

法面流出

林道被害状況写真



No.4

山居線

砂利堆積

不明橋

写真上側から



No.5

山居線

路面陥没

写真下側から



No.6

山居線

砂利流出

写真下側から

林道被害状況写真



No.7

山居線
砂利流出

写真下側から

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

No.8

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

【写真貼り付け 2】

No.9

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

【写真貼り付け 3】

大坂林道被害状況写真



No.1

大坂線

土砂堆積

下端

写真下側から



No.2

大坂線

土砂堆積

舗装剥離

下端

写真下側から



No.3

大坂線

舗装崩落

中間地点

写真下側から


林道被害状況写真



No.4

大坂線
舗装崩落

中間地点
写真上側から



No.5

大坂線
舗装崩落

中間地点
写真下側から



No.6

大阪線
舗装崩落

上端
写真下側から

林道被害状況写真



No.7

大阪線
舗装崩落

上端
写真上側から



No.8

大阪線
用水路破損

上端
写真上側から

【写真貼り付け 3】

No.9

村上線林道被害状況写真



No.1
村上線
土砂流出
写真下側から



No.2
村上線
土砂流出
写真下側から



No.3
村上線
土砂流出
写真下側から

林道被害状況写真



No.4

村上線

土砂流出

写真下側から



No.5

村上線

土砂流出

写真下側から

【写真貼り付け 3】

No.6

若林線林道被害状況写真



No.1
若林線
砂利流出
写真下側から



No.2
若林線
砂利流出
写真下側から



No.3
若林線
砂利流出
写真下側から

林道被害状況写真



No.4

若林線

砂利流出

写真下側から



No.5

若林線

砂利流出

写真下側から

【写真貼り付け 3】

No.6

当山線林道被害状況写真



No.1
当山線
舗装陥没
写真下側から
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



No.2
当山線
舗装陥没
写真下側から
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



No.3
当山線
砂利流出
写真下側から
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

林道被害状況写真



No.4

当山線
砂利流出

写真下側から

No.5

【写真貼り付け 2】

No.6

【写真貼り付け 3】

長坂線林道被害状況写真



No.1

長坂線
砂利流出

写真下側から



No.2

長坂線
砂利流出

写真下側から



No.3

長坂線
砂利流出

写真下側から

林道被害状況写真



No.4

長坂線
砂利流出

写真下側から



No.5

長坂線
砂利流出

写真下側から

【写真貼り付け 3】

No.6

下小台線林道被害状況写真



No.1

下小台線
林道崩落

下小台橋手前
写真上側から



No.2

下小台線
林道崩落

下小台橋手前
写真上側から



No.3

下小台線
林道崩落

下小台橋手前
写真下側から

林道被害状況写真



No.4

下小台線
河川法面崩落

下小台橋
写真上側から



No.5

下小台線
河川法面崩落

下小台橋
写真下側から

【写真貼り付け 3】

No.6

上小台線林道被害状況写真



No.1
上小台線
舗装陥没
写真下側から



No.2
上小台線
砂利流出
写真下側から



No.3
上小台線
砂利流出
写真下側から

中 村 線 林 道 被 害 状 況 写 真



No.1

中村線

倒木

写真下側から



No.2

中村線

舗装陥没

写真下側から



No.3

中村線

土砂流出

写真下側から

林道被害状況写真



No.4

中村線

土砂崩れ

写真下側から



No.5

中村線

土砂崩れ

写真上側から



No.6

中村線

土砂崩れ

杉 沢 線 林 道 被 害 状 況 写 真



No.1
杉沢線
林道崩落
写真下側から



No.2
杉沢線
林道崩落
写真下側から



【写真貼り付け 3】

No.3

鹿野沢線林道被害状況写真



No.1
鹿野沢線
土砂流出
写真下側から



No.2
鹿野沢線
舗装陥没
写真下側から



No.3
鹿野沢線
舗装陥没
写真上側から