遊 佐 町 橋 梁 個 別 施 設 計 画

平成２９年３月

遊佐町地域生活課

１．対象施設

遊佐町が管理する橋梁は平成２９年３月１日時点で１２１橋（橋長２ｍ以上１５ｍ未満は８６橋、橋長１５ｍ以上は３５橋）あり、建設後５０年を経過する橋梁は３５橋で全体の３０％を占める。このまま架替を行わなければ、この割合が１０年後には６６橋・５５％、２０年後には７７橋・６４％まで増加し、老朽化が急速に進んでいく状況である。

２．橋梁の維持管理に関する基本的な方針

このような背景を踏まえ、「山形県橋梁点検要領（平成２６年７月改訂）」に基づき、５年に１回の頻度で近接目視による定期点検を実施し、健全性を４段階で判定して橋梁ごとに対策の必要性を把握することで、点検・診断・補修・記録のメンテナンスサイクルを確立し、効率的かつ効果的な維持管理を継続していく。

区分		状態	措置
Ⅰ	健　　全	構造物の機能に支障が生じていない状態	監視や対策を行う必要のない状態
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態	状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態	早期に監視や対策を行う必要がある状態
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態	緊急に対策を行う必要がある状態

３．計画期間

５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ、予防保全型、対処療法型の修繕等を考慮し、計画期間は平成２８年度～平成３７年度までの１０年とする。

４．対策の優先順位の考え方

点検結果に基づく橋梁の健全性のほか、各部材の重要度及び損傷度、緊急輸送道路を跨ぐ等路線の重要度などを総合的に勘案して判断する。

５．対策内容・実施時期・対策費用

各橋梁の対策内容等は別添の点検計画・修繕計画のとおり。

【遊佐町橋梁個別施設計画】

道路橋名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検計画										点検記録			修繕計画										修繕内容 ※未定の場合は「未定」と記載 ※判定区分Ⅱ以上を記載
							H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
栄橋	サカエバシ	白木宮海線	1956	125.3	3.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅳ	木橋部の主桁、高欄が腐食している。												
西浜橋	ニシハマバシ	西浜吹浦小野曽線	1977	142.1	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅲ	上部工鋼部全般に保護性さびの生成不良が見られ、一部層状剥離が見られる	○	○	○								・上部工再塗装 ・支承交換、支承防錆 ・伸縮装置交換・床板防水
西浜橋（歩道橋）	ニシハマバシ（ホドウキョウ）	西浜吹浦小野曽線	1977	142.1	1.6	遊佐町	○					○					H28	Ⅲ	上部工鋼部全般に保護性さびの生成不良が見られ、一部層状剥離が見られる	○	○	○								・上部工再塗装 ・支承交換、支承防錆 ・伸縮装置交換・床板防水
広畑橋	ヒロハタバシ	畑藤井金俣線	1956	30.1	4.3	遊佐町	○					○					H28	Ⅲ	床板・主桁に、ひび割れ・剥離・鉄筋露出が見られる			○	○	○	○	○					・橋梁架け替え
丸子橋	マルコバシ	松山丸子下当線	1933	34.0	4.4	遊佐町	○					○					H28	Ⅲ	下部工にひび割れ・剥離が確認される。				○								・主桁断面補修 ・下部工断面補修
尻引橋	シリビキバシ	和田下長橋線	1964	46.0	5.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅲ	支承が腐食している。主桁にひび割れが確認される。					○	○					・床板・主桁断面補修 ・支承交換
出戸橋	デトバシ	松山丸子下当線	1964	79.2	3.7	遊佐町	○					○					H28	Ⅲ	下部工に剥離・鉄筋露出が確認される。床板に遊離石灰が見られる。							○	○	○		・主桁断面補修、支承交換 ・下部工断面補修 ・伸縮装置交換、床板防水
野沢橋	ノザワバシ	野沢中線	1959	17.4	3.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅲ	拡幅部鋼材が腐食している。		○										・拡幅部鋼材交換 ・支承交換 ・下部工断面補修
箕輪橋	ミノワバシ	箕輪赤坂線	1968	19.6	4.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁・横桁に腐食及び防食機能の劣化が見られる。					○						・主桁・横桁再塗装、支承交換 ・床板断面補修
物見跨道橋	モノミコドウキョウ	西浜吹浦小野曽線	1988	18.5	5.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工に伸縮装置からの漏水が確認され、ひび割れが見られる。						○					・下部工断面補修 ・伸縮装置交換
中谷地橋	ナカヤチバシ	箕輪赤坂線	1976	23.0	3.3	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工にひび割れ・剥離・鉄筋露出が確認される。床板に漏水・遊離石灰が見られる。							○	○			・下部工断面補修 ・伸縮装置交換、床板防水 ・高欄・地覆補修
神矢田橋	カミヤダバシ	下当下大内線	1988	39.8	8.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が確認される。							○	○			・主桁断面補修 ・伸縮装置交換
目倉神橋	メクラカミバシ	箕輪桝川線	1974	17.0	6.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	支承が腐食している。主桁・横桁に防食機能の劣化が確認される。								○			・上部工再塗装 ・支承交換、金属溶射
金杉橋	カナスギバシ	蚕桑杉沢綱取線	1952	100.0	3.9	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	上部工全体に剥離・鉄筋露出が確認される。下部工にひび割れ・剥離・鉄筋露出が確認される。								○	○	○	・上部工断面補修 ・伸縮装置交換、支承交換 ・下部工断面補修、高欄・地覆補修
文殊1号橋	モンジュイチゴウバシ	豊岡平津線	1996	133.5	8.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁にひび割れ、横桁に剥離・鉄筋露出が見られる。									○	○	・主桁・横桁断面補修 ・伸縮装置交換
文殊2号橋	モンジュニゴウバシ	豊岡平津線	1996	37.7	8.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工に伸縮装置からの漏水が確認され、ひび割れが見られる。										○	・下部工断面補修 ・伸縮装置交換
杉沢橋	スギサワバシ	蚕桑杉沢綱取線	1959	20.5	4.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工にひび割れ・剥離が確認される。									○		・下部工断面補修 ・伸縮装置交換、床板防水
月光川大橋	ガッコウガワオオバシ	金俣三ノ俣線	1974	135.0	4.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	支承部の沓座モルタルにひび割れが見られる。										○	・床板防水 ・沓座モルタル補修 ・高欄・地覆補修
吹浦橋	フクラバシ	吹浦石渕線	1969	57.0	5.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁、横桁に剥離・鉄筋露出が見られる。下部工に伸縮装置からの漏水が確認される。										○	・主桁・横桁断面補修 ・床板断面補修 ・伸縮装置交換、床板防水
ふれあい橋	フレアイバシ	江地線	1999	50.1	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工にひび割れが見られる。										○	・下部工断面補修 ・伸縮装置交換
清水田橋	シミズダバシ	向宮田田地下線	1996	22.6	6.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板にひび割れが見られる。										○	・床板断面補修 ・伸縮装置交換
第2野沢橋	ダイニノザイワバシ	京田野沢藤井線	1964	14.5	4.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工に伸縮装置からの漏水が確認される。										○	・伸縮装置交換 ・高欄・地覆補修
田中橋	タナカバシ	杉沢西線	1974	21.5	4.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁にひび割れが確認される。										○	・主桁補修 ・伸縮装置交換、床板防水
94号橋	キュウジュウヨンゴウキョウ	上吉出中村線	1972	3.5	5.6	遊佐町	○					○					H28	Ⅲ	床板に著しい剥離・鉄筋露出及び鉄筋の腐食が見られる。		○									・横断側溝へ架け替え
134号橋	ヒャクサンジュウヨンゴウキョウ	和田下長橋線	1950	2.7	5.9	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板に剥離・鉄筋露出が見られる。		○									・ボックスカルバートへ架け替え
55号橋	ゴジュウゴゴウキョウ	平津鹿野沢坂ノ下線	1975	4.0	7.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁・床板に剥離・鉄筋露出が見られる。防護柵に著しい変形・欠損が確認される。		○									・主桁断面補修、床板防水 ・高欄・地覆交換
無名橋2号	ムメイキョウニゴウ	平津鹿野沢坂ノ下線	1975	3.6	6.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が見られる。防護柵に著しい変形・欠損が確認される。		○									・主桁断面補修、床板防水 ・高欄・地覆交換
139号橋	ヒャクサンジュウキュウゴウキョウ	広表線	1995	3.0	5.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工にひび割れが見られる。床板下面の漏水が確認される。		○									・ボックスカルバートへ架け替え
無名橋2号	ムメイキョウニゴウ	和田下長橋線	1949	5.0	16.3	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁の広範囲に剥離・鉄筋露出が見られる。下部工に欠損が確認される。		○									・ボックスカルバートへ架け替え
138号橋	ヒャクサンジュウハチゴウキョウ	和田下長橋線	1950	2.0	5.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板に剥離・鉄筋露出及び漏水が見られる。			○								・ボックスカルバートへ架け替え
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	下タノ川線	1977	3.0	6.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工にひび割れが見られる。			○								・ボックスカルバートへ架け替え
落伏橋	オチフシバシ	箕輪桝川線	1958	7.1	5.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁に剥離・鉄筋露出が確認される。 支承に腐食が確認される。				○							・主桁断面補修、支承交換
大内橋	オオウチバシ	上大内石辻線	1949	2.5	9.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板に剥離・鉄筋露出が見られる。				○							・ボックスカルバートへ架け替え
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	平津鹿野沢坂ノ下線	1975	4.0	9.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板部に、剥離・鉄筋露出が見られる				○							・ボックスカルバートへ架け替え
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	藤井金俣線	1980	7.3	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板に遊離石灰、下部工に剥離・漏水が見られる。				○							・床板防水 ・下部工断面補修
荻生田橋	オギュウダバシ	遊佐稲川丸子線	1990	4.0	5.9	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板部に、剥離・鉄筋露出・漏水が見られる					○						・ボックスカルバートへ架け替え
大日橋	ダイニチバシ	丸子村中線	1927	4.1	3.9	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板・下部工にひび割れ・剥離・鉄筋露出が見られる。					○						・ボックスカルバートへ架け替え
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	田中西線	2002	3.0	3.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	橋面に滞水が見られる。							○				・ボックスカルバートへ架け替え
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	藤井蚕桑線	1980	2.4	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板・下部工にひび割れが見られる。								○			・床板断面補修、下部工断面補修
12号橋	ジュウニゴウキョウ	洗沢線	1950	2.3	3.9	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板に剥離・鉄筋露出が見られる。								○			・床板断面補修
29号橋	ニジュウキュウゴウキョウ	長坂団地線	1955	2.6	6.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板に剥離・鉄筋露出が見られる。								○			・床板断面補修
5号橋	ゴゴウキョウ	箕輪赤坂線	1963	3.2	9.9	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	橋台に大きなひび割れが見られる。地覆に剥離・鉄筋露出が見られる。								○			・下部工断面補修 ・地覆補修
出戸橋	デトバシ	西谷地線	1962	10.0	6.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁・床板に剥離・鉄筋露出が見られる。支承に防食機能の劣化が見られる。									○		・主桁、床板、下部工断面補修 ・支承再塗装 ・伸縮装置交換
御園橋	ゴエンバシ	唐戸岩鹿野沢線	1950	3.2	4.4	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板に剥離・鉄筋露出が見られる。									○		・ボックスカルバートへ架け替え
千鶴橋	チヅルバシ	向田東西線	1973	9.4	9.4	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工に伸縮装置からの漏水が確認される。									○		・伸縮装置交換、床板防水

道路橋名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検計画										点検記録			修繕計画										修繕内容 ※未定の場合は「未定」と記載 ※判定区分Ⅱ以上を記載
							H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
宮富橋	ミヤトミバシ	宮田富岡中山線	1995	7.4	6.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁に漏水が確認され、舗装にひび割れが見られる。									○		・床板防水、舗装打ち替え ・高欄、地覆補修
豊岡橋	トヨオカバシ	上大内石辻線	1959	12.0	6.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板下に漏水・遊離石灰が確認される。下部工に剥離・鉄筋露出が見られる。									○	○	・床板防水、伸縮装置交換 ・下部工断面補修 ・支承交換、高欄補修
中谷地橋	ナカヤチバシ	大谷地南線	1952	13.5	5.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	床板下に遊離石灰が確認される。伸縮装置からの漏水が確認される。										○	・床板防水、伸縮装置交換
神子免橋	ミコメンバシ	上長橋東線	1973	4.6	6.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	主桁にひび割れが確認される。										○	・主桁断面補修 ・伸縮装置交換、床板防水
地抜川橋	ジヌキガワバシ	野沢上線	1977	12.0	4.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	上部工鋼部全般に防食機能の劣化が見られる。防護柵に著しい腐食が確認される。											・上部工再塗装 ・支承交換、伸縮装置交換 ・高欄交換、地覆補修
京田橋	キョウデンバシ	上大内石辻線	2016	2.4	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工にひび割れが確認される。											・ひび割れ調査
三上橋	ミカミバシ	遊佐稲川丸子線	1990	3.9	7.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
樽川橋	タルガワバシ	宮田富岡中山線	1995	2.9	6.3	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
百々沢橋	モモサワバシ	畑藤井金俣線	1952	4.5	5.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
岩野橋	イワノバシ	畑藤井金俣線	1959	12.9	4.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
大坪橋	オオツボバシ	京田野沢藤井線	1997	4.2	10.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
101号橋	ヒャクイチゴウキョウ	京田野沢藤井線	1950	7.2	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	中吉出野沢線	1972	2.0	8.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
吉出橋	ヨシデバシ	中吉出野沢線	1997	2.5	6.6	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	杉沢本線	1997	2.4	6.7	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
51号橋	ゴジュウイチゴウキョウ	平津鹿野沢坂ノ下線	1990	2.9	7.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
上蕨岡橋	カミワラビオカバシ	平津鹿野沢坂ノ下線	1975	2.4	9.4	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
37号橋	サンジュウナナゴウキョウ	蚕桑杉沢鯛取線	1949	3.0	6.3	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	宮田和田線	1950	2.3	5.3	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
100号橋	ヒャクゴウキョウ	広野野沢線	1973	5.0	5.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
96号橋	キュウジュウロクゴウキョウ	上吉出中村線	2002	2.5	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
31号橋	サンジュウイチゴウキョウ	藤井金俣線	1980	3.0	4.4	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
32号橋	サンジュウニゴウキョウ	藤井金俣線	1980	2.4	4.6	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
56号橋	ゴジュウロクゴウキョウ	石辻坂ノ下線	1951	4.4	5.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	小野曽北線	1997	2.1	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋2号	ムメイキョウニゴウ	小野曽北線	1997	2.1	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋3号	ムメイキョウサンゴウ	小野曽北線	1997	2.1	6.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
丸子東橋	マルコヒガシバシ	丸子東線	1996	2.1	7.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
色田橋	イロタバシ	色田線	1996	2.6	5.4	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
122号橋	ヒャクニジュウニゴウキョウ	宮下北目線	1950	3.0	5.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
30号橋	サンジュウゴウキョウ	長坂団地線	1973	12.0	5.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
108号橋	ヒャクハチゴウキョウ	野沢堤防西線	1984	4.5	4.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	野沢堤防南線	1950	2.2	2.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
龍澤橋	タツザワバシ	野沢堤防東線	1991	10.2	5.9	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
131号橋	ヒャクサンジュウイチゴウキョウ	田子団地線	1977	2.6	7.6	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	田子東線	1977	3.2	6.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
蚕桑1号橋	サンソウイチゴウキョウ	蚕桑村中線	1950	2.3	5.6	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
新藤橋	シンフジバシ	蚕桑村中線	1981	12.0	4.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
33号橋	サンジュウサンゴウキョウ	臂曲線	1980	2.0	7.6	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
北谷地橋	キタヤチバシ	下野沢南線	1997	3.7	6.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
深田橋	フカダバシ	下野沢南線	1997	3.7	8.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
中吉出橋	ナカヨシデバシ	京田舞台線	1997	3.4	6.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
下タノ川橋	シタノカワバシ	下タノ川東線	1995	2.8	6.7	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
五日町橋	イツカマチバシ	石田線	1966	7.4	3.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
無名橋1号	ムメイキョウイチゴウ	石田線	1970	2.9	6.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												
道地橋	ドウチバシ	岩川下小松線	1952	5.1	3.6	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ												

道路橋名	ﾌﾘｶﾞﾅ	路線名	架設年次（西暦）	橋長（m）	幅員（m）	管理者名	点検計画										点検記録			修繕計画										修繕内容 ※未定の場合は「未定」と記載 ※判定区分Ⅱ以上を記載
							H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	点検実施年度	橋梁全体の判定区分	所見等 ※変状・損傷の概要 ※判定区分Ⅱ以上を記載	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	
無名橋1号	ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁｺﾞｳ	下小松樋ノ口線	1974	2.4	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
無名橋1号	ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁｺﾞｳ	上大内水上線	1974	2.3	5.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
無名橋1号	ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁｺﾞｳ	上小松下小松線	1974	7.3	5.1	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
上戸橋	ｶﾐﾄﾊﾞｼ	下当下大内線	1988	4.4	9.7	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
船津田橋	ﾌﾅﾂﾀﾞﾊﾞｼ	下当下大内線	1988	5.8	10.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
梁田橋	ﾊﾘﾀﾊﾞｼ	下当下大内線	1988	5.9	13.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
稲荷橋	ｲﾅﾘﾊﾞｼ	下当下大内線	1988	10.5	8.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
54号橋	ｺﾞｼｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ	上小松鹿野沢線	1975	5.3	6.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
金亀橋	ｶﾅｶﾒﾊﾞｼ	豊岡平津線	1974	6.3	6.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
田中下橋	ﾀﾅｶｼﾓﾊﾞｼ	杉沢北線	1976	5.3	5.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
金比羅橋	ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ	唐戸岩鹿野沢線	1963	3.6	4.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
無名橋1号	ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁｺﾞｳ	開畑中央線	1950	3.8	6.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
八面橋	ﾔﾂﾒﾝﾊﾞｼ	上長橋線	1973	3.0	8.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
菖蒲田橋	ｼｮｳﾌﾞﾀﾊﾞｼ	上大内大楯線	1973	7.3	5.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
大嶋橋	ｵｵｼﾏﾊﾞｼ	上大内大楯線	1973	3.1	4.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
無名橋1号	ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁｺﾞｳ	東宮田京田線	1995	3.7	6.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
中樽橋	ﾅｶﾀﾙﾊﾞｼ	宮田富岡中山線	1994	27.5	4.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
宮田橋	ﾐﾔﾀﾊﾞｼ	遊佐稲川丸子線	1998	56.0	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
日の出橋	ﾋﾉﾃﾞﾊﾞｼ	杉沢本線	1982	20.7	7.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
下洗沢橋	ｼﾓｱﾗｲｻﾜﾊﾞｼ	菅野谷地中山線	1992	31.8	4.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
石渕橋	ｲｼﾌﾞﾁﾊﾞｼ	石渕橋線	1989	88.0	1.2	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
新田橋	ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ	出戸北福桝線	1986	22.6	3.7	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
第3野沢橋	ﾀﾞｲｻﾝﾉｻﾞﾜﾊﾞｼ	野沢舞台線	1991	15.7	5.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
中学橋	ﾁｭｳｶﾞｸﾊﾞｼ	出戸南福桝線	1994	22.3	7.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
歩々松風橋	ﾎﾎｼｮｳﾌｳﾊﾞｼ	鳥海道の駅線	1998	24.8	3.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
直世橋	ｽｸﾞｾﾊﾞｼ	目倉神桝川線	1997	32.9	7.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
江地橋	ｴｼﾞﾊﾞｼ	鵜沼楸島線	2003	50.1	7.0	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
北目橋	ｷﾀﾒﾊﾞｼ	宮田富岡中山線	1968	42.1	6.5	遊佐町	○					○					H28	Ⅰ													
富岡橋	ﾄﾐｵｶﾊﾞｼ	富岡北目線	1968	3.4	8.8	遊佐町	○					○					H28	Ⅱ	下部工にひび割れが見られる。												