経営比較分析表(令和2年度決算)

山形県 遊佐町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	水道事業	末端給水事業	A7	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)	
_	69 37	99 54	5. 280	

人口(人)	面積(km²)	人口密度(人/km²)
13, 396	208. 39	64. 28
現在給水人口(人)	給水区域面積(km²)	給水人口密度(人/km²)
13. 067	70. 81	184. 54


1. 経営の健全性・効率性





















2. 老朽化の状況







グラフ凡例

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 令和2年度全国平均

分析欄

経営の健全性・効率性について

平成初期の拡張事業時に借り入れた高額の企業債が R1より毎年完済を迎えており、企業債残高が大幅に 減少し、企業債残高対給水収益比率は年々改善され ている。今後耐震化事業での借入の予定があるた め、効率性や重要性を検討しながら、適切な投資を 行う。

料金回収率については簡水統合した平成29年以降、 初めて100%を超えた。給水原価が大幅に下がった ことが要因であるが、次年度以降も現状の給水原価 を維持できるかが課題となる。人口減少が進み給水収益が毎年減少傾向にある中で、現年度分の収納率 は99%を超えているため、給水収益を伸ばすことは 難しい。経常費用の抑制と有収水量の向上・維持に 努める必要がある。

有収率についてはR1よりも減となったが、施設設備 故障や管路漏水が要因となり、無駄水が発生してい る。管路経年化率からも見て取れるように、年々老 朽化が進んでおり、老朽化した設備、管路より漏水 が散見された。これに伴って老朽化箇所は修繕、布 設替え等行う予定である。R2は管路更新率0%と なっているが、耐震化事業と同時に行うことで効率 化を図っており、漏水等の対策にも可能な限り費用 抑制を考えている。

2. 老朽化の状況について

老朽管の更新事業については下水道管の布設工事と 同時に施工し、掘削等の効率化を図り進めてきた が、令和元年度で下水道布設工事が完了したため、 今後は単独で進めていくことになる。有形固定資産 減価償却率が年々上昇し、耐用年数を迎える資産が 多くなってきていることに加え、管路経年化率から も見て取れるように、施設設備及び管路の更新を検 討する時期となっている。現在、耐震化計画を策定 、耐震化と同時に更新を行っていく予定である が、旧簡水区域においては人口減少が顕著であり 施設利用率が著しく低いうえ、耐用年数を迎えるが 設設備、管路が多く存在する。そのため、旧簡水区 域の今後の運用については見直しが必要であり、施 設の統廃合や給水エリアの見直しなど、在り方その ものの検討も必要である。

全体総括

単年度の収支については累積欠損金は発生しておら ず、健全な経営を行うことができている。しかし、 人口減少による料金収入減により、資金は減少傾向 こあり、今後も悪化していくことが予想される。 事業を運営していくうえでの必要な投資は行わな ければならないため、更新等に係る費用は十分に精 査し、綿密な計画の基、行っていく必要がある。ま た、給水原価の上昇を抑えるため、経費の抑制に努 めるなど経営努力を引き続き行い、料金収入につい ては将来的な料金改定も視野に入れながら、経営を 行っていく。