

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



杉沢地内熊野橋

撮影日:令和6年7月26日



杉沢地内熊野橋

通行止



杉沢熊野神社

土砂流入

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



杉沢熊野神社

土砂流入



遊佐町杉沢文化交流施設 敷地内

水没車両1



遊佐町杉沢文化交流施設 敷地内

水没車両2

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



語りべの館敷地内



語りべの館外観

建物外観に大きな損傷なし

電気、水とも使用可能。

トイレは排水ができず使用不可。



語りべの館 付帯設備破損

雨水枡 蓋欠損

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



語りべの館 付帯設備破損
街灯部品脱落



語りべの館 北東外観1



語りべの館 北東外観2

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



語りべの館 内部
土間部分 泥水流入



語りべの館 内部
畳部分は一段高く、浸水を免れた。



杉沢比山伝承館入口
土砂大量流入
停電状態、外水栓は使用可能

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



杉沢比山伝承館内部
床上浸水 土砂大量流入
内部各部屋同様の状況



杉沢比山伝承館内部



杉沢比山伝承館内部

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



杉沢比山伝承館内部



杉沢比山伝承館内部

伝承館と体育館とを仕切るシャッター
腰高部分まで浸水跡



杉沢比山伝承館 体育館入口

ガラス部分破損

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



杉沢比山伝承館 体育館入口内部



杉沢比山伝承館 体育館入口内部
流木侵入



杉沢比山伝承館 体育館入口(南側)
扉破損

7月25日からの大雨 杉沢比山伝承館・語りべの館 被害状況写真



杉沢比山伝承館 体育館内部
土砂大量流入

[illegible]This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. On the left side, there is a vertical margin line, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a standard ruled document. There is no handwriting or other markings on the page.[illegible]