

件名：平成30年度 遊佐元町湧水水質検査業務委託 結果一覧表

採水地点	①はっこちの水	②光月堂の水	③七日町の水	④なごみの水	⑤丸幸の水	⑥深山神社	⑦ゆざっこの水	単位	基準値		
採水年月日	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19				
採水時間	9:42	10:03	10:16	10:28	10:40	10:48	11:00				
気温	13.0	13.2	13.4	13.4	13.6	13.6	14.0				
水温	11.8	11.3	11.5	9.8	11.3	11.3	11.2				
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
検査項目	検査結果										
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	CFU/mL	100 以下		
大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	検出されないこと		
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	mg/L	10 以下		
塩化物イオン	9.6	9.0	9.0	8.7	8.7	8.8	8.7	mg/L	200 以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	mg/L	3 以下		
pH値	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	pH	5.8以上8.6以下		
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと		
色度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	度	5 以下		
濁度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	度	2 以下		

採水地点	⑧六日町の水	⑨丸勝の水	⑩かどっこの水	⑪京屋の水	⑫貴福神社	⑬にぎわいの水	⑭八面川湧水	単位	基準値		
採水年月日	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19	H31.3.19				
採水時間	11:13	9:30	9:47	10:10	9:55	10:57	10:43				
気温	14.0	13.0	13.0	13.5	13.0	14.0	14.0				
水温	10.8	11.4	11.5	11.2	11.3	11.5	11.2				
天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
検査項目	検査結果										
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	CFU/mL	100 以下		
大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	検出されないこと		
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	mg/L	0.04 以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	1.1	1.6	1.7	1.7	0.7	1.2	mg/L	10 以下		
塩化物イオン	9.0	11	13	13	13	10	11	mg/L	200 以下		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	mg/L	3 以下		
pH値	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.3	pH	5.8以上8.6以下		
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと		
色度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	度	5 以下		
濁度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	度	2 以下		