

件名：令和元年度 遊佐元町湧水水質検査業務委託 結果一覧表

採水地点	①はっこちの水	②光月堂の水	③七日町の水	④なごみの水	⑤丸幸の水	⑥深山神社	⑦ゆざつこの水	単位	基準値
採水年月日	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17		
採水時間	9:34	9:55	10:03	10:13	10:22	10:35	10:48		
気温	6.0	6.0	5.8	6.2	6.4	6.6	7.0		
水温	11.2	11.0	11.4	8.2	11.0	11.2	11.0		
天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
検査項目	検査結果								
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	CFU/mL	100 以下
大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	検出されないこと
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	mg/L	0.04 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	mg/L	10 以下
塩化物イオン	9.9	8.7	8.7	8.3	8.3	8.5	8.4	mg/L	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	mg/L	3 以下
pH値	7.3	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	pH	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと
色度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	度	5 以下
濁度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	度	2 以下

採水地点	⑧六日町の水	⑨丸勝の水	⑩かどっこの水	⑪京屋の水	⑫貴福神社	⑬にぎわいの水	⑭八面川湧水	単位	基準値
採水年月日	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17	R2.3.17		
採水時間	9:56	9:13	9:28	9:45	9:38	10:25	10:50		
気温	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	5.5	5.5		
水温	10.7	11.2	11.5	11.4	11.2	11.2	10.5		
天候	雪	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り		
検査項目	検査結果								
一般細菌	0	0	0	0	0	4	0	CFU/mL	100 以下
大腸菌	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	検出されないこと
亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	mg/L	0.04 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	1.0	1.6	1.7	1.5	0.6	1.2	mg/L	10 以下
塩化物イオン	8.7	10	12	13	13	9.7	11	mg/L	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	mg/L	3 以下
pH値	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.2	pH	5.8以上8.6以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと
色度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	度	5 以下
濁度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	度	2 以下