

R6.7.25 遊佐町内 県道被害状況

NO	月日時	被害区分	路線名	箇所	被害状況	備考
1	7月25日	県道	南鳥海停車場線 (373)	大蕨岡～上蕨岡間	法面崩落	写真1
2	7月25日	県道	南鳥海停車場線 (373)	熊野神社付近	道路一部洗堀	写真2
3	7月25日	河川	熊野川	熊野橋	橋付近に倒木堆積	写真3
4	7月25日	河川	高瀬川	丸子橋	橋付近に倒木堆積	写真4
5	7月25日	県道	地方主要道酒田遊佐線	蚕桑～岩野 (山田川付近)	道路崩落	写真5
6	7月25日	県道	菅里直世下野沢線	下当地内	土砂堆積	
7	7月25日	県道	地方主要道酒田遊佐線	岩野地内	道路一部洗堀	写真7