

No.	被害区分		所在	被害状況	備考
1	林道	女鹿線	遊佐町吹浦字茨畑 字草井潟	砂利流出	P.1-2
2	林道	鳥崎線	遊佐町白井新田字千渡石長根 野沢字長坂	砂利流出	P.3-4
3	林道	高倉線	遊佐町吹浦字小谷地 字小野曾	砂利流出、林道陥没、林道水没	P.5-7
4	林道	箕輪線	遊佐町直世字箕輪 字山田	砂利流出、止水エース破損	P.8-9
5	林道	山居線	遊佐町直世字山居 字小倉向	砂利流出、砂利堆積、路面陥没、 法面流出	P.10-12
6	林道	大坂線	遊佐町直世字直世山	舗装崩落、土砂堆積、用水路破損	P.13-15
7	林道	村上線	遊佐町直世字村上	土砂流出	P.16-17
8	林道	若林線	遊佐町直世字出這 字若林	砂利流出	P.18-19
9	林道	当山線	遊佐町当山字内林 字下当山	砂利流出、舗装陥没	P.20-21
10	林道	長坂線	遊佐町野沢字長坂	砂利流出	P.22-23
11	林道	下小台線	遊佐町野沢字長坂	林道崩落、河川法面崩落	P.24-25
12	林道	上小台線	遊佐町野沢字長坂	砂利流出、舗装陥没	P.26
13	林道	中村線	遊佐町吉出字臂曲	土砂流出、土砂崩れ、舗装陥没	P.27-28
14	林道	杉沢線	遊佐町杉沢字鳥向 字岳腰	林道崩落	P.29
15	林道	鹿野沢線	遊佐町鹿野沢字天狗森 字大谷地	土砂流出、舗装陥没	P.30