

## R6.7.25 遊佐町 町道被害状況

NO	発生日	被害区分	路線名	箇所	被害状況	備考
1	7月25日	町道	蚕桑・杉沢・綱取線（杉沢南部）	杉沢橋～綱取隧道間	法面崩落・道路崩落	写真1
2	7月25日	町道	杉沢本線（杉沢北部）	熊野神社付近	道路一部洗堀	写真2
3	7月25日	町道	杉沢本線（旧隧道付近）	隧道付近	法面崩落	写真3
4	7月25日	町道	畑・藤井・金俣線	金俣上り口付近	道路崩落	写真4
5	7月25日	町道	金俣・三ノ俣線	月光川大橋～三ノ俣間	法面崩落	写真5
6	7月25日	町道	藤井・金俣線	金俣3区	道路崩落	写真6
7	7月25日	町道	畑・藤井・金俣線	金俣3区	道路一部洗堀	写真7
8	7月25日	町道	野沢・舞台線	舞台公民館付近	法面崩落	写真8
9	7月25日	町道	上蕨岡坂下線	W坂入口付近	道路一部洗堀	写真9
10	7月25日	町道	広野・野沢線	野沢～広野間	道路一部洗堀	写真10
11	7月25日	町道	下当・東山線	東山バス停付近	道路一部洗堀	写真11
12	7月25日	町道	下当・東山線	東山バス停から下へ200m	道路一部洗堀	写真12
13	7月25日	町道	富岡・下野沢線	下野沢 JR鉄橋下付近	道路一部洗堀	写真13
14	7月25日	町道	唐戸岩・鹿野沢線	金毘羅神社付近	道路崩落	写真14
15	7月25日	法定外	杉沢北部地内	水路氾濫	道路洗堀	写真15
16	7月25日	町道	畑・藤井・金俣線	上広野バス停付近	道路一部洗堀	写真16
17	7月25日	町道	榎坂・月ノ原線	榎坂公民館付近	道路一部洗堀 管与大型車両通行のため緊急対応	写真17
18	7月25日	町道	畑西線	協栄建設付近	道路一部洗堀	写真18
19	7月25日	町道	畑西線	サンウッド付近	道路一部洗堀	写真19

## R6.7.25 遊佐町 町道被害状況

NO	発生日	被害区分	路線名	箇所	被害状況	備考
20	7月25日	法定外	鹿野沢地内	水路氾濫	土砂堆積	写真20
21	7月25日	町道	唐戸岩・綱取線	唐戸岩入口200m付近	道路一部洗堀	写真21
22	7月25日	町道	坂ノ下・鹿野沢線	鹿野沢～坂下区間	法面一部洗堀	写真22
23	7月25日	町道	箕輪・枅川線	集落内道路	道路に土砂滞留	写真23
24	7月25日	町道	愛宕線	集落内道路	路面隆起	写真24
25	7月25日	町道	下当下大内線	北目地内	路肩陥没	写真25