

月光川土地改良区管内被害状況

2024.7.26作成

冠水		
1区	2区	3工区
① 杉沢東部	① 藤井	① 畑
② 杉沢栄	② 野沢	② 北目
③ 杉沢前田	③ 上吉出	③ 上戸
④ 平津①	④ 下吉出	④ 後谷地①
⑤ 平津②	⑤ 京田	⑤ 後谷地②
⑥ 平津新田	⑥ 下野沢	⑥ 当山
⑦ 大楯	⑦ 楸島	⑦ 樽川①
⑧ 西通川周辺	⑧ 宮田	⑧ 樽川②
	⑨ 富岡	⑨ 樽川③
	⑩ 北宮田	⑩ 山崎①
	⑪ 丸子	⑪ 山崎②
		⑫ 丸子①
		⑬ 丸子②
		⑭ 丸子③
		⑮ 西部（高瀬）
		⑯ 落伏
		⑰ 中山
		⑱ 升川
		⑲ 西部（洗沢）
		⑳ 箕輪

土砂崩れ	
①	たら林ほ場
②	当山ほ場（3ヶ所）
③	蕨野
④	杉沢前田6工区
⑤	野沢ほ場（1ヶ所）
⑥	文殊上流側
⑦	平津寺裏
⑧	畑ほ場（16カ所程）
⑨	舞台（山手）ほ場（3ヶ所）
⑩	藤井ほ場（1ヶ所）
⑪	上吉出（溝畔・支線）
⑫	下野沢（溝畔・幹線）
⑬	北目堰頭首工（道路）
⑭	洗沢川頭首工（道路）
⑮	岩野（溝畔・幹線）
⑯	樽川排水路
⑰	たら林
⑱	後谷地（3ヶ所）

施設異常	
①	7P冠水
②	6P冠水
③	EF分割弁ピット冠水
④	2P配電弁下浸水
⑤	左岸水槽ピット冠水
⑥	月光川頭首工
⑦	北目堰頭首工
⑧	洗沢川頭首工

テレメータ異常	
①	月光川頭首工
②	北目堰頭首工
③	7P
④	洗沢川頭首工

河川	
①	熊野川決壊（一部）
②	高瀬川越水（一部）6P
③	月光川越水（一部）下吉出
④	高瀬川越水（一部）畑